

58x 安全注意事項

你的新版 58x 濾壓汽缸與電熱款 58 濾壓汽缸完全相同，本身內部已安裝了電熱元件，因此未來你可以選擇加購 Flair 58 預熱控制系統，將你的 Flair 58x 升級成插電預熱版 Flair 58，為了保護你的新版 58x 濾壓汽缸的電熱功能，請注意：

1. 絕對不要將濾壓頭浸在水中，或沖洗整個濾壓頭，因為預熱系統電線接頭、內部加熱組件或溫度感應器進水後可能會造成其短路/故障！
2. 永遠不要嘗試“脫掉”或“轉動”汽缸外的矽膠襯套，以免內部電路受損！

其他安全事項：

1. 預熱後及濾壓咖啡時，請不要摸濾壓頭金屬部分，可能會造成燙傷；使用中請不要走開，尤其是有小孩在場的時候。
2. 預熱中或濾壓頭已加入濾壓熱水後，請不要移動 Flair 58x，以免燙傷。
3. 在沒有升級插電預熱前，請不要拆下濾壓汽缸上的預熱控制器接頭蓋子，以防水進入造成內部電系損壞。